

平成23年度 2級舗装施工管理技術者試験

一般試験解答試案

問 1	2	問11	3	問21	2	問31	3
問 2	1	問12	4	問22	4	問32	2
問 3	4	問13	1	問23	3	問33	4
問 4	2	問14	4	問24	1	問34	3
問 5	3	問15	3	問25	4	問35	1
問 6	1	問16	2	問26	4	問36	2
問 7	4	問17	1	問27	4	問37	4
問 8	1	問18	4	問28	3	問38	1
問 9	2	問19	2	問29	1	問39	2
問10	1	問20	3	問30	2 4 ※ コメント 参照	問40	3

※解答についてのコメント

問30

- (2) 上層路盤(セメント・瀝青安定処理)——最大乾燥密度の93%以上とあるが、最大乾燥密度は、基準密度の誤り。**不適當。**
- (4) 表層(加熱アスファルト混合物)——基準密度の93%以上とあるが、93%は94%の誤り。**不適當。**
「舗装施工便覧」等

■その他、当方の解釈ミスによる誤答があるかもしれません。本解答はあくまで当社の試案ですのでご了承下さい。また、解釈、解答当でお気づきの点があれば、FAX・メール等でお寄せ下さい。公開させていただきます。

事務局



東北技術検定研修協会

仙台市青葉区二日町13-26 ネオハイツ勾当台

(TEL) 022-738-9312

(FAX) 022-738-9365